

**АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРЬИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

Руководителям организаций,
предприятий Курьинского района

ул. Советская, д. 61, с. Курья, 658320

Тел: (38576) 22 3 71, 22 4 01.

Факс: (38576) 22 4 01

E-mail: kur_adm@ab.ru

09.02.2021

№ 159

№

от

В условиях обильных осадков на крышах зданий и сооружений накапливается большая снежная масса, что может привести к чрезвычайной ситуации.

Чтобы не допустить такой ситуации, требуется периодически осуществлять сброс снега с крыш. При проведении таких работ необходимо безусловное соблюдение требований Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 155н (далее - Правила).

При этом напоминаем, что в соответствии с Правилами, к работам на высоте допускаются лица достигшие возраста восемнадцати лет, прошедшие обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, имеющие квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ, подтвержденную документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации после проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

В целях обеспечения безопасности работ на высоте работодатель до начала выполнения таких работ должен организовать проведение технико-технологических и организационных мероприятий, в том числе:

разработку и выполнение плана производства работ на высоте, выполняемых на рабочих местах с меняющимися по высоте рабочими зонами (нестационарные рабочие места), или разработку и утверждение технологических карт на производство работ; ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков), использование средств коллективной и индивидуальной защиты (страховочные пояса, привязи);

назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, за выдачу наряда-допуска, составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящих обслуживание и

периодический осмотр СИЗ.

Также до начала выполнения работ на высоте работодатель должен оформить наряд-допуск.

В исключительных случаях (предупреждение аварии, устранение угрозы жизни работников, ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий) работы на высоте могут быть начаты без оформления наряда-допуска под руководством работников, назначаемых работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте. При этом, если указанные работы выполняются более суток, оформление наряда-допуска должно быть произведено в обязательном порядке.

Напоминаем, что на интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края в разделе Работодателям/Охрана труда/В помощь работодателю/Памятки, буклеты размещена памятка «Охрана труда при организации работ по очистке кровель от снега и наледи».

Глава района



А.А.Купин